



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы города Кирова**

Октябрьский проспект, 122а, г. Киров, 610001
Телефон: 67-95-12 (код 8332)
E-mail: gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

Ректору Кировского областного
государственного образовательного
автономного учреждения
дополнительного профессионального
образования «Институт развития
образования Кировской области»

Соколовой Н.В.

ул. Романа Ердякова, д. 23/2,
г. Киров, 610046

27.05.2025 № 2505-43-038-
00164/7/1-4-7-2-1
На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению
административных правонарушений**

06.05.2025 при проведении внепланового инспекционного визита в отношении Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области», осуществляющего деятельность по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводами правил, а именно:

1. Площадка крыльца перед эвакуационным выходом из здания со стороны ул. Романа Ердякова, высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения, чем нарушены требования статьи 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

2. На первом этаже заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение электроцитовой от коридора, не имеет требуемого предела огнестойкости (между дверной коробкой и стеной сквозное отверстие), чем нарушены требования статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

3. В противопожарном расстоянии между зданиями осуществляется хранение материалов, мусора, не производится своевременная уборка земельного участка, чем

нарушены требования пунктов 65, 67 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, расположенных в местах перепада высот кровли, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования подпункта «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5. Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью), последняя проверка проведена 01.07.2024, чем нарушены требования пункта 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункта 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

27.05.2025 при рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения, а именно: не надлежащий контроль и непринятие необходимых мер по соблюдению требований пожарной безопасности ответственными должностными лицами и недостаточные знания лицами, назначенными в установленном порядке, ответственными за пожарную безопасность на объекте, требований пожарной безопасности.

Сообщая об изложенном, предлагаю Вам принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений в здании государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» по адресу: г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 23/2.

В соответствии со статьей 29.13 КоАП РФ настоящее представление подлежит обязательному рассмотрению.

Одновременно, разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное представление в течение одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление, а именно в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области по адресу: 610001, г. Киров, Октябрьский проспект, 122а или на адрес электронной почты liskovaa@43.mchs.gov.ru.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьями 17.7, 19.6 КоАП РФ.

Заместитель главного государственного инспектора
города Кирова по пожарному надзору

А.А. Лысков

ВРУЧЕНО (НАПРАВЛЕНО):

ректор, ЦРО, Соколов Н.В.
(должность, наименование организации, Ф.И.О., подпись, дата)

27.05.2025